رقم ك _ • / ١٩٠٦

جمعيالهندك الضرته

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة _ تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

كريتا الخاسري (المستعملة في معالجة مياه الشرب)

الثمن . و مليا

ESEN-CPS-BK-0000000333-ESE

00426437

دنم⁴- • / ۱۹۰۱ جمعیالهن*دک*یالضرتیر

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة _ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

كبيتانالخايس

(المستعملة فى معالجة مياه الشرب)

الثمن . ه مليما

وضعت هـذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمال المساه المكونة من:

المقرر: السيد الاستاذ محمد عبد المنعم مصطني

أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة

أعضاء : السيد المهندس محمود وصن

وكيل وذارة الشئون البلدنة والقرونة سأبقا

السيد المهندس محود عبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الإنشاءات والمرشحات بالإدارة العـامة للهندسة الصحـة

السيد المهندس محود عبد الحميد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالإدارة العامة للهندسة الصحمة

السيد الدكتور مصطنى رائف

وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهندس محمد توفيق ابراهيم عبد العزيز م . مدير أعمال بالإدارة العامة للهندسة الصحية

المواصفات القياسية المصرية

كديتات النحاس

المستعملة في معالجة مياة الشرب

کبریتات النحاس المقصودة فی هذه المواصفات هی التی ينطبق على جزیتها المصادلة الكسیمیائیة نح كب ۴٫۰۰ ید ۴ أی كبریتات المائیة .

٧ — يحب أن تكون كبريتات النحاس من النوع النق الذى لا تقل نسبة النحاس فيه عن ١٠٥/ ولا تزيد نسبة الحديد فيه عن ١٠٥/ وأن والرصاص عن ١٠٥/ والخارصين (الزئك) عن ٥٠٥٥/ ، وأن الايزيد الزرنيخ فيه عن ١٠٠ جرء في المليون ، كما يجب أن يكون المحلول في الماء (١ جم من المادة مذاب في ٢٠ ملليلتر من الماء المقطر) متعادل عند استمال المثيل البرتقالي كدليل .

طريقة أخذ العينات للتحليل

عنار ه / من عدد عبوات الرسالة ، ويؤخذ من كل عبوة
حوالى نصف كيلو جرام من المادة وذلك بعمل ثقب أو فتحة فىالمبوه
قطر حوالى ه سنشيمتر فى أى جزء منها ، ويراعي أن تكون أوضاع
الاجزاء المختارة مختلفة فى كل واحدة عن الاخرى ، ويواسطة مغرفة

معدنية أو خشيية يسحب من المادة كمية تساوى الوزن المطاوب على وجه التقريب. وتجمع العينات كلما وتخلط مع بعضها خلطا جيدا . وتقسم الكمية جميعها إلى أربعة أقسام متساوية، يؤخذ من إحداها ثلاث عينات لا يقل وزن كل منها عن نصف كيلو جرام . ثم تعبأ العينات الثلاث كل في وعاء نظيف لا يسمح بنفاذ الهواء أو الرطوبة اليه . ويختم بالشمع الاحر أو أى مادة أخرى تقوم مقامه . ويكتب على كل منهذه الاوعية بخط واضح التاريخ الذي أخذت قيه العينة ورقم الرسالة وتوقيع المكلف بأخذها ، وترسل واحدة منها للعمل الكيميان لإجراء التحليل اللازم عليها . وتحفظ العينتان الباقيتان واحدة طرف البائع والاخرى طرف المشترى .

ويجوز أخذ كية أقل من العينة عند توريد كيات صفيرة . ويشترط انفاق طرق التعاقد على ذلك .

تجهيز العينة فى المعمل

3 - يحب سحق محتويات العبوة الواردة للمعمل سحقاً تا ما وخلطها خلطا جيدا ثم أعادتها إلى مكانها داخل عبوتها الاصلية مع أحكام غلقها أو وضعها في وعاء آخر نظيف محكم الفلق لا ينفذاليه الهواء ولا الرطوبة قبل البدء في إجراء الاختبارات المطلوبة .

التحليل الكيمياتي النحاس

٥ ـ تقدر كية النحاس في المينة بالطربقة الآنية:

يوزن 1 جم من العينة وزنا دقيقا ، وينقل إلى كأس من الرجاج ويذاب في حوالى . ه ملاياتر (مل) من الماء المقطر الخالى من التحاس ثم يضاف اليه حوالى ٣ جم من يوديد البوتاسيوم مع ه مل من حامض الخليك الثلجى . ويعاير اليود الناتج تدريجيا بواسطة علول عشر عيارى من كبريتو كبريتات الصوديوم حتى يصير لون المحلول أصفر باهتا فيضاف اليه قليل من محلول النشا ، وتستمر المعايرة إلى أن يصبح اللون بنفسجيا باهتا فيضاف اليه حوالى ٢ جم من كبريتو سيانات النوشادر الإطهار المؤن ، وتكل المعايره إلى نهايتها عند ضبياع اللون كلية .

وكل 1 مل من محلول عمر كبريتو كبريتات الصوديوم يعادل ٣٥٨,٠٥٨ ملليجرام من النحاس .

الرصاص والحديد والزنك

التقدير كية الرصاص والحديد والخارصين (الونك) تجرى الاختبارات الآتية :

(1) إذالة النحاس وتقدير كمية الرصاص :

يذاب ١٠٠٠ جم من العينه في حوالي ١٠٠٠ مل من الماء المقطرو يحمض بإضافة ١ إلى ٢ مل من حامض الازوتيك المركز . ثم ينقل المحلول إلى قارورة بطاريه و يمرر فيها تيار كهربائى قدره ١٩٥٥ إلى أمبير لمدة ٢٩ ساعةمع استعال قطبين لو لبين من البلائين لا يقل السطح المعدالرسوب الحكل منهما عن ١٦٠ سعم ٢ سبق تنظيفهما جيدا ووزن القطب الموجب بعد تجفيفه عند درجة ٢٠٠٠ مئوية وعلى أن يكون المحلول دائم الحوضة مدة التكهرب حتى لايرسب الخارصين على هيئة الهيدروكسيد . و يرفع القطبين أخيرا و يفسلان بالماء المقطر داخل المحلول . ويؤخذ القطب الموجب الذي يكون قد رسب عليه الرصاص على هيئة فوق الاكسيد (ر ١٩) ويوضع في فرن درجة حرارته ثابتة عند ٢٠٠٠ مثوية إلى أن يم جفافه ثم يوزن .

وتىكون النسبة المثوية للرصاص فىالعينة = الزيادة فيوزن الفطب الموجب بالجزام × ١٨٦٦٠ ·

ملاحظة: ينظف القطب الموجب بما علق غليه من فوق أكسيد الرصاص بغمسه في حامض الآزوتيك المركز المحتوى على قليل من الجلوكوز أو حامض الأوكساليك.

(ب) قصل معادن جموعة كبريتيد الحيدروجين

يشبح المحلول المتبقى من الفقرة (†) الســــا بقة بغال كبريتيد الهيدروجين. ويرشح المحلول إذا رسب فيه شي. أو تعكر لونه .

(~) نصل الحديد وتقدير كيته :

إذا وجد الحديد فإنه يوجد فى ناتج الترشيح من الفقرة (س) السابقة . وفى هذه الحلة يسخن المحلول لطرد غاز كبريتيد الهيدروجين ويركز المحلول إلى أن يصير حجمه حوالى . . ع مل بعد اضافة ه مل من فوق أكسيد الهيدروجين لا كمددة الحديد، ثم يضاف الى المحلول الذى تم تركيزه قليل من محلول كلوديد التوشادر وهيدروكسيد النوشادر لترسيب هيدروكسيد الحديديك ثم يرشح المحلول مع غسل الراسب بمحلول كلوريد التوشادر عدة مرات .

والتقدير كمية الحديد في العينه بجرى الآتي :

يحضر محلول قياسى من الحديد ـ ثنائى التكافؤ محتوى على ١٠٠٩م. فى اللّم وذلك بإذابة ٢٠٠٧م، جم من كبريتات النوشادر والحديد وزفى • ه مل من الما المقطر و • ٢ مل من حامض الكبريتيك المركز ويسخن المحلول تسخيتا عينا مع اضافة علول عشر عيارى من برمنجات البوتاسيوم (٤٠) نقطة فنقطة للى أن يتم أكسدة الحديدو يعرف ذلك عند ظهور لون وردى خفيف لا يزول بعد دقيقه واحدة • ثم ينقل المحلول الى قارورة مدرجة سمتها لتر وبيضاف من الماء المقطر الكبية المناسبة الى العلامة • ويصير كل ١ مل من هذا الحملول المخفف عتويا على ١٠ معليم من الحديد . و باستهال طريقة التقدير المقارن بالألوان (Methods) المعروفة يمكن تقيدير الحديد ، وذلك بإذابة ما على ورقة الترشيح من البقايا المذكورة فيا قبل في حامض الحميد وكلوريك المخفف بلسبة ١ : ١ مع استقبال نائج الاذابة في أنبوبة نسل . و تفسل ورقة الترشيع جيدا بالماء المقطر حتى يصير حجم ما بالأنبوبة و ٤ مل . ثم يصناف البيا ه مل من محلول ٧ ٪ كبريتوسيانات البوتاسيوم . وفي أنابيب نسلر أخرى مشابة لها بماما في السعمة والقطر يوضع ١ ، و ٧ , و ٧ , م المر أمن هذه الآنابيب ماء مقطر الى حجم و ٤ مل ثم يصناف و مل من هذه الآنابيب ماء مقطر الى حجم و ٤ مل ثم يصناف و مل من علول كبريتوسيانات البوتاسيوم .

وترج عتويات الانابيب جميعها رجا جيدا . ثم تنقل الانبوية التي بها العينة الى المكان المخصص لها في جهاز قياس الالوان (Colorimeter) وينقسل الى الجزء الآخر المخصص لانبوية المجلول القياسي الانابيب واحدة تلو الاخرى لانتخاب الواحدة مها التي يتماثل اللون بها مع الانبوية التي بها علول العينة وهي المعلوم ما بها من الحديد . و بذلك تكون النسبة المثوية للحديد عبارة عن عدد المليلترات المأخوذة من علول الحديد القياسي المخفف مضرويا في العدد ١٠٠٠.

ى ـــ الكشف عن الخارصين (الزنك) و تقدير كميته:

يؤخذ ناتج الترشيح بعد استخلاص الحديد كالمبين بالفقرة (ھ) ويركز بالتسخين الى أن يصير حجمه حوالى . . ي مل ثم يعادل محامض الكريتيك المخفف نقطة فنقطة مع استعال عباد الشمس كدليل ، وفى النهاية يزاد اليه ثلاث نقط من الحامض . ويرسب الحارصين فيما بعد بتشديع المحلول بغاز كريتيد الهيدروجين ويترك ليلة بالمعمل فإذا تعكم المحلول وظهر به راسب كان ذلك دليلا على وجود الحارصين .

ولتقدير كية الخارصين يرشح السائل ويغسل الراسب (كبريتيد الخارصين) ويغسل أولا بالماء المقطر ثم يذاب في حامض الهيدروكلوريك المحقف (٢ع) ، وبعد الذوبان يعادل المحلول بمحلول قوى من النوشادر مع استعال عباد الشمس كدليل ثم يضاف الى هذا المحلول المتعاذل . ٢ مل من علول فوسفات النوشادر (١٥٠٪) ويسخن ، ثم يترك بعلد ذلك فترة من الوقت ليرسب الحارصين على هيئة فوسفات الحارصين والنوشادر — خ (زيد) فو ا — ثم يرشح في القمع المعروف بالزشادر — خ (زيد) فو ا — ثم يرشح في القمع المعروف بالزشاد مند ه . ١٠ مثويه ووزنه ، وفي نهاية الترشيح والفسيل يعاد وزن القمع عا على عليه من الراسب بعد تمام جفافه في الغرن آنف الذكر وتبريده في الغرن آنف الذكر

وبضرب فرق الوزنين في العدد ٣٦٦٤, . تنتج النسبة المتوية المحتوية عليها العينه من الحارصين (الونك) .

الزرنيخ

للكشف عن الزرنيخ وتقدير كميته يجرى الاتى:

بوزن ﴿ جُمُّ مِن كَدِيتَاتِ النَّحَاسِ وَزَنَا دَقِيقًا وَتَذَابِ فِي ﴿ ﴿ مِلْ من الماء المقطر في قنينة تقطير من الزجاج سعة ١٠٠ مل . ثم يضاف اليها ١٥ مل من حامض الهيدروكلوريك المركز مع نقطتين من محلول كاوريد القصدير وز ، وتوصل القنيئه بعد ذلك بمكثف ويقطر من من محتوياتها ٢٠ مل ، ثم يفصل المكثف ويضاف بضع نقط من ما. البروم . وبزال البروم الزائد بعد خمس دفائق باضافة بضع نقط من محلول كلوريد القصديروز ، ثم يضاف إليه ، ع مل من الماء المقطر وتنقل المحتويات جميعها الى زجاجة جهاز جوتزيت ، ويضاف اليها قلمل من خراطة الخارصين الخالية من الزرنيخ، وبسرعه يركب بقية الجهاز . وتقلب محتويات الزجاجة وتترك بعد ذلك وهي في درجة المعمل العادية لمدة ساعة . ثم ترفع قصاصة الورق المشبعة بمحلول كلوريد الزئبقيك من أنبوبتها . وبمقارنة اللون الناتج بما تعطيه محاليل قياسيه يحتوى المللياتد منها على ١ . , . ملجم أو مضاعفاته من الورنيخ عولجت بنفس الطريقة عكن تقدير كمية الزرنيخ في العينه .

الاختبارات

جميع الاختبارات فيا عدا الزرنيخ والنسبة المتوية للنحاس
تكون اختيارية وبالاتفاق بين طرق التعاقد.

